




Netzwerk und Internet über TCP/IP



9pin Canon-Stecker  
95/+5V Laden

Ext.Quittierung

Digital 1

Digital 2

Digital 3

Digital 4

Digital 5

Digital 6

Digital 7

Digital 8




Trafo 12/24V DC



220V Verdrahtung  
(nur eine Phase wird  
über die Klemme geführt)

Trafo 12/24V DC  
(optional)

Messung 1    Messung 2    Messung 3    Messung 4    Messung 5    Messung 6    Messung 7    Messung 8



Telefon an Klemme 99 und 100

=Standard-Belegung Maischen/Kochen

### externe Verdrahtung Hausbrauerei-Steuerung

Metamorphose

Minus (optional)

Zähler 1: 84+86  
Zähler 2: 85+86

Analog 9 7 6 5 4 3 2 1

5150494847 + 3738  
52 +  
53 +  
54  
55 (Ausgang 3+4  
56 +haben den gleichen  
57 Spannungseingang 22)  
58  
42/44/86/88(Minus)  
74(+5V)  
71(+5V)  
62(+5V)  
59(+5V)

Nur 12/24V  
Ausgang 1  
35 36  
12/24V/220V Eing. f. Ausgang 2+3  
Ausgang 2 Tank 1  
31  
30  
24 Ausgang 3 Tank 2  
21 12/24V Ausg.wenn benötigt f.KI.22  
22 12/24/220V Eing.für Ausg.3+4  
23 Ausgang 4 Tank 3  
11 12/24V Ausg.wenn benötigt f.KI12  
12 12/24/220V Eing.für Ausg.5+6  
8 Ausgang 5 Heizgerät  
7 Ausgang 6 Tank 4  
1 12/24V Ausg.wenn benötigt (KI 2)  
2 12/24/220V Eing.für Ausg.7  
3 Ausgang 7 Rührwerk